


Идентификационные данные и состояние шин.



ВЫВОДЫ. Объект оценки годен к эксплуатации с учетом проведения ремонтно-восстановительных работ и дополнительных затрат.
Первичная оценка состояния – условно пригодное.

Оценщик:-



В.В.Новожилов.